


USB-C 4K Multiport Docking Station MST and Power Delivery



- 1
 - EN a. Connect the plug of the power supply to the DC connector of the docking station and then connect the other end of the power supply into the wall outlet.
b. Connect the supplied USB-C cable to the USB-C host connector on the docking station and the other end to the USB-C connector of your computer.
 - NL a. Plug de stekker van de stroomadapter in de stroomaansluiting van het docking station en sluit het andere uiteinde van de voeding in het stopcontact.
b. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de USB-C-hostconnector op het dockingstation en het andere uiteinde op de USB-C-connector van uw computer.
 - FR a. Branchez la prise d'alimentation dans l'entrée prévue à cet effet de la station d'accueil et branchez ensuite l'autre côté sur la prise de courant murale.
b. Connectez le câble USB-C fourni au connecteur hôte USB-C de la station d'accueil et l'autre extrémité au connecteur USB-C de votre ordinateur.
 - IT a. Collegare il cavo di alimentazione nell'ingresso IN della docking station, quindi inserire l'altra estremità del cavo nella presa di corrente.
b. Collegare il cavo USB-C in dotazione al connettore host USB-C sulla docking station e l'altra estremità al connettore USB-C del computer.
 - DE a. Verbinden Sie den Stecker der Stromversorgung an die Power IN der Andockstation und verbinden Sie dann das andere Ende der Stromversorgung direkt mit einer Wandsteckdose.
b. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an den USB-C-Host-Anschluss der Dockingstation und das andere Ende an den USB-C-Anschluss Ihres Computers an.
 - ES a. Conectar el enchufe de la fuente de alimentación al en el poder de la estación de acoplamiento y luego conecte el otro extremo de la fuente de alimentación en la toma de corriente.
b. Conecte el cable USB-C suministrado al conector host USB-C en la estación de acoplamiento y el otro extremo al conector USB-C de su computadora.
 - HU a. Csatlakoztassa a tápegységet a dokkoló állomás áram bemenetébe, majd a tápegység másik végét a fali aljzatba.
b. Csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt a dokkolóállomás USB-C host csatlakozójához, a másik végét pedig a számítógép USB-C csatlakozójához.
 - PT a. Ligue a ficha da fonte de alimentação para o poder da estação de ancoragem e, em seguida, conecte a outra extremidade da fonte de alimentação à tomada da parede.
b. Conecte o cabo USB-C fornecido ao conector host USB-C na estação de acoplamento e a outra extremidade ao conector USB-C do seu computador.


Note! Your computer screen may flash during installation!

Important! The computer needs to support DP 1.4 and DSC 1.2 to reach the maximum 4K resolutions.

Note! MacOS does not support MST. The AC7046 will clone (copy) your main screen onto the connected screens also called SST (Single Stream Transport).


2

a. Connect the docking station to your HDMI and DisplayPort Displays
b. Connect the docking station to: • USB peripherals • Audio devices • Gigabit Ethernet



- EN
- a. Connect the docking station to your HDMI and DP display(s)
b. Connect the docking station to: • USB peripherals • Audio devices • Gigabit Ethernet
- NL
- a. Sluit het dockingstation aan op uw HDMI- en DP-beeldscherm (en)
b. Sluit het dockingstation aan op: • USB-randapparatuur • Audio-apparaten • Gigabit Ethernet
- FR
- a. Connectez la station d'accueil à vos écrans HDMI et DP
b. Connectez la station d'accueil à: • Périphériques USB • Périphériques audio • Gigabit Ethernet
- IT
- a. Collegare la docking station ai display HDMI e DP
b. Collegare la docking station a: • Periferiche USB • Dispositivi audio • Gigabit Ethernet
- DE
- a. Schließen Sie die Dockingstation an Ihre HDMI- und DP-Displays an.
b. Schließen Sie die Dockingstation an: • USB-Peripheriegeräte • Audiogeräte • Gigabit Ethernet
- ES
- a. Conecte la estación de acoplamiento a sus pantallas HDMI y DP
b. Conecte la estación de acoplamiento a: • periféricos USB • dispositivos de audi • Gigabit Ethernet
- HU
- a. Csatlakoztassa a dokkoló állomást a HDMI és a DP kijelző (k) hez
b. Csatlakoztassa a dokkoló állomást a következőkhöz: • USB perifériák • Audio eszközök • Gigabites Ethernet
- PT
- a. Conecte a estação de acoplamento ao (s) monitor (es) HDMI e DP
b. Conecte a estação de acoplamento a: • Periféricos USB • Dispositivos de áudio • Gigabit Ethernet

Monitor Setups



Please visit our website for the Online Full Manual.

EN For service, manuals, firmware updates or support visit www.act-connectivity.com | Multilingual manual |

FR Pour l'entretien, les manuels, les mises à jour du firmware ou l'assistance, visitez www.act-connectivity.com. | Manuel multilingue |

ES Para obtener asistencia, manuales, actualizaciones de firmware o soporte, visite www.act-connectivity.com. | Manual en varios idiomas |

PT Para assistência, manuais, atualizações de firmware ou apoio técnico, visite www.act-connectivity.com. | Manual multilingue |

NL Voor service, handleidingen, firmware updates bezoekt u www.act-connectivity.com | Nederlandstalige handleiding |

IT Per servizi, manuali, aggiornamento firmware e supporto visitate www.act-connectivity.com. | Manuali Multilingua |

DE Dienstleistungen, Handbücher, Firmware-Updates oder Support-Dienste werden unter www.act-connectivity.com angeboten. | Handbuch in mehreren Sprachen |

HU Szerviz, kézikönyvek, firmware-frissítések és támogatás ügyében látogasson el a következő oldalra: www.act-connectivity.com. | Többnyelvű kézikönyv |